TECHNICKÝ LIST

PRESSBAND ACRYL



VLASTNOSTI

- Spojovací páska z měkké polyuretanové pěny
- S akrylovou disperzní impregnací, příměsemi a plnivy
- Předlisované v rolích, jednostranně samolepicí
- Odolnost proti mrholení při tlaku nejméně 300 Pa (*)

APLIKACE

- Okenní konstrukce: dešťově odolné spoje a tepelné těsnění mezi rámem a zdivem, profilové spoje, výplň, okenní rámy.
- Fasádní technologie: základní nátěr pro beton na místě / betonové prvky, spojení bednění při betonáži.
- Vnitřní úprava: lehké příčky, oddělení dvojitých podlah.
- Šikmá střecha / plochá střecha: střešní okno, tesnění tašek, hřeben/štít/klínek/střešní štít.

SPECIFIKACE	
Odolnost proti průvanu: EN 1027	≥300 Pa
Reakce na oheň: EN13501	E při 50% kompresi
Vzduchotěsnost: EN 12114	an ≤1 m³/[h.m(daPa)2/3]
Tahová pevnost ISO 1798 (kPa)	> 60
% Prodloužení při přetržení: ISO 1798	> 180
Deformační vlastnosti při tlakovém namáhání ISO 3386 (kPa)	2.3
Daňová skupina: DIN 18542	BG1
Teplotní odolnost	-30°C - +100°C krátkodobě až do max. 130°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA
Šedá
15/2-5 mm : 20 x role 12M/krabice - 1200 jednotky/paleta
20/2-5 mm : 15 x role 12M/krabice - 900 jednotky/paleta
20/3-5 mm : 15 x role 9M/krabice - 900 jednotky/paleta
30/3-9 mm : 10 x role 6M/krabice - 600 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.
- Volba velikosti pásky musí odpovídat skutečné (max.) šířce úseku, který je třeba utěsnit. Je třeba vzít v úvahu odchylky šířky spáry v závislosti na teplotě nebo pohybu.
- Ujistěte se, že okolní materiály jsou kompatibilní.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Poslední aktualizace: 23-11-2026

- Roztažnost těsnící pásky závisí na okolní teplotě a teplotě materiálu (případně klimatizované skladování pásek před zpracováním) a na stáří pásky. Expanze se zpomaluje při nízkých teplotách.
- Spáry by měly být pokud možno rovnoběžné (u starších staveb může být nutné přetmelování nebo reprofilace spár). Oblast použití nesmí být překročena ani zmenšena, a to ani na nerovném povrchu.

použít

- Odstřihněte prvních 2 cm pásky.
- Odstraňte cca 20-30 cm ochranné fólie a umístěte pásku do spáry, rovnoběžně s okrajem a 1-2 mm od okraje.
- Přitlačte lepící stranu pásky do spáry (např. špachtlí) a pokračujte lehkým přitlačováním kousek po kousku. Pokud je to nutné, upevněte konec pásky na roli sponou nebo lepící páskou. Páska nesmí být nikdy natažena!
- Při umísťování expandované pásky, umístěte pásku po celé délce spáry a odstřihněte ji o 2-3 % delší než je celková délka spáry. Nalepte pásku na správné místo a upevněte materiál páskou, v případě potřeby pomocí svorky. Aplikovaný tlak určuje specifickou oblast použití a tím i účinnost těsnění.
- Křížové nebo T-spáry: U křížových spár nejprve upevněte svislou pásku v jednom kuse a poté pokračujte vodorovnými páskami z vnějších rohů dovnitř.
- Rohy: Aby se zabránilo netěsnostem, nikdy nelepte pásku kolem rohů, ale umístěte ji podle výkresu. Vytvořte roh s páskou.
- Připojení: Jemně přitlačte pásky k sobě. Nikdy je nezkrucujte ani nepřekrývejte.
- Měnlivé šířky spár: Když šířka spár vykazuje značné rozdíly, doporučuje se použít těsnící pásky různých velikostí. Nikdy nepřekrývejte konce.
- Vlhké nebo znečištěné spáry: Pokud páska nedostatečně přilne na vlhké, prašné nebo ledové spáry, upevněte pásku na několika místech klínky. Klínky odstraňte po expanzi.

Čistý

- Odstranění zbytků lepidla s Parasilico Cleaner. Čištění kůže vodou a mýdlem.

POZOR

- Krabice skladujte pouze nastojato. Skladujte a přepravujte pouze jednotlivé role ležící na celé ploše
- Vyvarujte se lokálnímu zatížení válců, posunu jednotlivých vrstev a mechanickým vlivům na stlačený válec.
- Válečky v otevřených krabicích musí být zváženy, aby se zabránilo expanzi (teleskopii).
- Mechanická zatížení (zejména kolmá k válci a tlaková zatížení na hraně válce) mohou způsobit posunutí jednotlivých vrstev stlačeného válce a způsobit roztažení válců.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Poslední aktualizace: 23-11-2026